

品質工学

官能比評價

タマ?




官能評価とは

人間の感覚(視覚・聴覚・味覚・嗅覚・触覚など)を用いて
品質などを評価する方法だ




官能評価とは

人間の感覚(視覚・聴覚・味覚・嗅覚・触覚など)を用いて
品質などを評価する方法だ



品質工学では


「官能評価を出力とした最適化」は推奨されていない



その理由は、「繰り返しのバラツキが大きい」からだ



出力(官能評価)




「昨日評価した結果」と「今日評価した結果」が

微妙に異なったり


昨日

出力(官能評価)



今日


出力(官能評価)




その目の「体調」や「感情の起伏」によって
結果が左右されたりするからだ



出力(官能評価)




出力(官能評価)




繰り返しのバラツキが大きいと、再現性が悪くなり 最適条件が求まらないのだ

出力(官能評価)



繰り返しのバラツキ：大



再現性：悪





最適条件が求まらない



官能評価ではなく、測定器で定量化できる

(=繰り返しのバラツキが小さくなる)ような

評価指標を見つけることが大切だ



しかし、官能評価以外の評価指標が
どうしても見つからない場合もある



そんな時は、最終手段として、官能評価で最適化しよう
※全く開発が進まないよりは、遥かにマシだからだ!




ただし、その際には

n数(繰り返し数)を多めにしておいて実験をしよう


n数 = 2

出力(官能評価)



n数 = 5

出力(官能評価)




n数(繰り返し数)を多めにすれば、再現性は高くなる

再現性：高


n数 = 2

出力(官能評価)



n数 = 5

出力(官能評価)



再現性：低



まとめます

品質工学を賢く活用して、業務で成果を出そう

官能評価

測定器
評価



+

品質工学

=

成果

いかがでしたか？



この動画が

品質工学で成果を出すきっかけになってくれれば

私は嬉しいです。



有限会社
増田技術事務所
(公式チャンネル)

もっといい 品質工学



有限会社増田技術事務所 (公式チャンネル)

